

HTK 3000.31 (3016)

HUMBAUR | Double essieux frein | L.3.14 | l.1.75 | h.0.35

~~6940.80 €~~
6237.60 €
(5198 €HT)



Description & équipement de série

Type de fabrication :

Châssis et plancher soudé et galvanisé à chaud, ridelles galvanisées et peintes, roues sous plateau

Ouvrant :

4 Ridelles ouvrantes

Basculement :

Oui hydraulique sur les 3 côtés avec pompe électrique et manuelle

Type d'essieu :

Double essieux freinés

Timon :

Flèche en V

Freinage :

à inertie avec frein de parking

Roues :

4 x 195/50R13C

Feux :

Encastrés sous la caisse

Équipement de série :

Bennage sur les côtés et l'arrière, pompe hydraulique électrique et manuelle combinée, 4 anneaux d'arrimage au plancher, casier à rampes et roue jockey automatique.